


فرآیند مرطوب برای تولید فسفریک اسید



(سنگ فسفات یا فلوئورآپاتیت)



(گچ)




(اسید ناخالص - کودشیمیایی)

فصل دوم : فرآیندهای تهیه مواد معدنی

فرآیند گرمایی برای تولید اسید فسفریک خالص


■ مرحله اول :

تهیه فسفر خالص




■ مرحله دوم :

تبدیل فسفر خالص به P_4O_{10}



■ مرحله سوم :

تبدیل P_4O_{10} به اسید فسفریک خالص



نمودار دستگاهی برای تولید فسفریک اسید در فرآیند مرطوب

